GFH

सुरक्षित विधि

प्रोब थर्मामीटर इस्तेमाल करना और जाँचना

खाने का कोर मापें

इस्तेमाल से पहले और बाद में साफ़ और कीटाणुरहित करें। नोक को बीच में या सबसे मोटे हिस्से में डालें, हड्डी या डिब्बे से दूर। रीडिंग स्थिर होने तक रुकें।

0°C

बर्फ़ का पानी

मान्य: -1°C से +1°C

पिसी बर्फ़ और थोड़े साफ़ पानी का अच्छी तरह हिलाया मिश्रण लें। सेंसर वाली नोक डुबोएँ, डिब्बे को छुए बिना।

100°C

उबलता पानी

मान्य: 99°C से 101°C*

उबलते पानी को सावधानी से इस्तेमाल करें। नोक को किनारों और तली से दूर रखें। हाथों को भाप से बचाएँ और छींटों से बचें।

रुकें। लिखें। कार्रवाई करें।

हर रीडिंग को स्थिर होने दें और रिकॉर्ड करें। अगर जाँच फ़ेल हो, तो प्रोब का इस्तेमाल बंद करें। जाँचा हुआ दूसरा प्रोब लें और कैलिब्रेशन या बदलने का इंतज़ाम करें।

*समुद्र तल के पास उबलने का अपेक्षित बिंदु 100°C है। ऊँचाई पर, अपनी जगह का अपेक्षित उबलने का बिंदु और निर्माता के निर्देश मानें।