

کھانے کا کورنا پیس

استعمال سے پہلے اور بعد صاف کریں اور جراثیم سے پاک کریں۔ نوک درمیان یا سب سے موٹے حصے میں ڈالیں، ہڈی یا برتن سے دور۔ ریڈنگ رکنے تک انتظار کریں۔

100°C

ابلتا پانی

قبول: 99°C سے 101°C*

ابلتا پانی احتیاط سے استعمال کریں۔ نوک کو اطراف اور تلے سے دور رکھیں۔
ہاتھوں کو بھاپ سے بچائیں اور چھینٹوں سے بچیں۔

0°C

برفیل پانی

قبول: -1°C سے +1°C

کٹی ہوئی برف اور تھوڑے سے صاف پانی کا اچھی طرح ہلایا ہوا کسچر استعمال کریں۔ سینسر والی نوک ڈبوتیں، برتن کو چھوئے بغیر۔

انتظار۔ ریکارڈ۔ کارروائی۔

ہر ریڈنگ کو رکنے دیں اور ریکارڈ کریں۔ اگر چیک ناکام ہو تو پروب کا استعمال بند کریں۔ تصدیق شدہ اضافی پروب استعمال کریں اور کیلیبریشن یا تبدیلی کا انتظام کریں۔

* سطح سمندر کے قریب ابلنے کا متوقع درجہ 100°C ہے۔ اونچائی پر متوقع مقامی ابلنے کا درجہ اور مینوفیکچرر کی ہدایات پر عمل کریں۔